

DEPOT BRAX

GESTION DES ALERTES TELESURVEILLANCE

Si déclenchement de la détection thermique

1. Levée de doute vidéo par ANAVEO

Si non confirmation : arrêt de l'alerte

Si confirmation :

2. Appel de ANAVEO sur le portable de Christine GAURAN ou d'Eric GOUBERT
3. Déplacement sur site du réceptionnaire de l'appel ou envoi par ANAVEO d'une entreprise de gardiennage sur site afin de lever le doute
4. Prise de décision :

Si non confirmation : arrêt de l'alerte

Si confirmation : appel au SDIS pour intervention